Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Bahía Blanca
Verificación de Equipos

Verificación de Equipos - Lista de Precios Amoladoras y Requisitos

Cantidad	Total	Urgente
1	$78.014	$117.023
2	$156.029	$234.046
3	$227.542	$341.319
4	$292.555	$438.846
5	$329.403	$494.096
6	$391.165	$586.740
7	$436.673	$628.805
8	$487.590	$702.139
9	$533.103	$767.679
10	$552.609	$773.653
11	$595.953	$834.328
12	$618.709	$866.190
13	$660.965	$925.348
14	$697.801	$949.014
15	$716.438	$974.360
16	$753.072	$1.024.168
17	$777.990	$1.026.942
18	$803.988	$1.061.262
19	$829.997	$1.095.592
20	$854.918	$1.128.491

Nota 1: Valores con I.V.A. incluido.
Nota 2: Para cantidades mayores a 20 amoladoras SOLICITAR PRESUPUESTO.
Nota 3: Ante la NO APROBACIÓN de la inspección, y si se requiere una nueva inspección, se deberá abonar el total de la misma.

Nº	REQUISITO
1	ESTADO GENERAL
2	FISURAS/ ROTURAS Y Ó FALTANTES DE PIEZAS QUE COMPONEN LA HERRAMIENTA
3	CABLE Y FICHA DE ALIMENTACION (longitud mínima del cable 1.50 metros)
4	MANGO Y SEGUNDA EMPUÑADURA IZQ/DER Y SUPERIOR
5	PROTECTOR DEL DISCO
6	PULSADOR DE ENCENDIDO
7	DISPOSITIVO HOMBRE MUERTO
8	ARRANQUE PROGRESIVO
9	FRENADO RAPIDO
10	DISPOSITIVO ANTIVIBRATORIO
11	DISPOSITIVO DE TRABA DE EJE
12	LLAVE DE COLOCACION Y EXTRACCION DE ACCESORIOS
13	IDENTIFICACION HABILITANTE (DE LA LLAVE DE COLOCACION Y EXTRACCION DE ACCESORIOS)
14	PLANITUD DE LAS ARANDELAS DE AJUSTE DE DISCO (INFERIOR Y SUPERIOR)
15	ORIFICIOS PARA INSERCION DE LLAVE DE AJUSTE Y DESAJUSTE EN LAS ARANDELAS DE AJUSTE DE DISCO
16	FUNCIONAMIENTO EN VACIO (RUIDOS, VIBRACIONES O TEMPERATURAS ANORMALES)
17	COMPONENTES Y/O PIEZAS REEMPLAZADAS
18	TRABA PROTECTOR DE DISCO