



Verificación de Equipos - Lista de Precios Amoladoras y Requisitos

Cantidad	Total	Urgente
1	\$33.763	\$50.647
2	\$67.528	\$101.292
3	\$98.479	\$147.719
4	\$126.615	\$189.927
5	\$142.561	\$213.840
6	\$169.291	\$253.935
7	\$188.988	\$272.141
8	\$211.025	\$303.878
9	\$230.722	\$332.243
10	\$239.163	\$334.829
11	\$257.923	\$361.089
12	\$267.772	\$374.879
13	\$286.059	\$400.482
14	\$302.002	\$410.724
15	\$310.067	\$421.692
16	\$325.922	\$443.249
17	\$336.706	\$444.451
18	\$347.959	\$459.304
19	\$359.215	\$474.161
20	\$369.999	\$488.400

Nota 1: Valores con I.V.A. incluido.

Nota 2: Para cantidades mayores a 20 amoladoras SOLICITAR PRESUPUESTO.

Nota 3: Ante la NO APROBACIÓN de la inspección, y si se requiere una nueva inspección, se deberá abonar el total de la misma.

Nº	REQUISITO
1	ESTADO GENERAL
2	FISURAS/ ROTURAS Y Ó FALTANTES DE PIEZAS QUE COMPONEN LA HERRAMIENTA
3	CABLE Y FICHA DE ALIMENTACION (longitud mínima del cable 1.50 metros)
4	MANGO Y SEGUNDA EMPUÑADURA IZQ/DER Y SUPERIOR
5	PROTECTOR DEL DISCO
6	PULSADOR DE ENCENDIDO
7	DISPOSITIVO HOMBRE MUERTO
8	ARRANQUE PROGRESIVO
9	FRENADO RAPIDO
10	DISPOSITIVO ANTIVIBRATORIO
11	DISPOSITIVO DE TRABA DE EJE
12	LLAVE DE COLOCACION Y EXTRACCION DE ACCESORIOS
13	IDENTIFICACION HABILITANTE (DE LA LLAVE DE COLOCACION Y EXTRACCION DE ACCESORIOS)
14	PLANITUD DE LAS ARANDELAS DE AJUSTE DE DISCO (INFERIOR Y SUPERIOR)
15	ORIFICIOS PARA INSERCIÓN DE LLAVE DE AJUSTE Y DESAJUSTE EN LAS ARANDELAS DE AJUSTE DE DISCO
16	FUNCIONAMIENTO EN VACIO (RUIDOS, VIBRACIONES O TEMPERATURAS ANORMALES)
17	COMPONENTES Y/O PIEZAS REEMPLAZADAS
18	TRABA PROTECTOR DE DISCO