



Verificación de Equipos - Lista de Precios Amoladoras y Requisitos

Cantidad	Total	Urgente
1	\$67.391	\$101.089
2	\$134.784	\$202.178
3	\$196.560	\$294.845
4	\$252.720	\$379.092
5	\$284.550	\$426.819
6	\$337.903	\$506.848
7	\$377.214	\$543.186
8	\$421.198	\$606.534
9	\$460.514	\$663.150
10	\$477.364	\$668.310
11	\$514.807	\$720.724
12	\$534.465	\$748.248
13	\$570.966	\$799.350
14	\$602.787	\$819.794
15	\$618.886	\$841.689
16	\$650.531	\$884.714
17	\$672.057	\$887.111
18	\$694.515	\$916.758
19	\$716.982	\$946.413
20	\$738.510	\$974.832

Nota 1: Valores con I.V.A. incluido.

Nota 2: Para cantidades mayores a 20 amoladoras SOLICITAR PRESUPUESTO.

Nota 3: Ante la NO APROBACIÓN de la inspección, y si se requiere una nueva inspección, se deberá abonar el total de la misma.

Nº	REQUISITO
1	ESTADO GENERAL
2	FISURAS/ ROTURAS Y Ó FALTANTES DE PIEZAS QUE COMPONEN LA HERRAMIENTA
3	CABLE Y FICHA DE ALIMENTACION (longitud mínima del cable 1.50 metros)
4	MANGO Y SEGUNDA EMPUÑADURA IZQ/DER Y SUPERIOR
5	PROTECTOR DEL DISCO
6	PULSADOR DE ENCENDIDO
7	DISPOSITIVO HOMBRE MUERTO
8	ARRANQUE PROGRESIVO
9	FRENADO RAPIDO
10	DISPOSITIVO ANTIVIBRATORIO
11	DISPOSITIVO DE TRABA DE EJE
12	LLAVE DE COLOCACION Y EXTRACCION DE ACCESORIOS
13	IDENTIFICACION HABILITANTE (DE LA LLAVE DE COLOCACION Y EXTRACCION DE ACCESORIOS)
14	PLANITUD DE LAS ARANDELAS DE AJUSTE DE DISCO (INFERIOR Y SUPERIOR)
15	ORIFICIOS PARA INSERCIÓN DE LLAVE DE AJUSTE Y DESAJUSTE EN LAS ARANDELAS DE AJUSTE DE DISCO
16	FUNCIONAMIENTO EN VACIO (RUIDOS, VIBRACIONES O TEMPERATURAS ANORMALES)
17	COMPONENTES Y/O PIEZAS REEMPLAZADAS
18	TRABA PROTECTOR DE DISCO