



## Verificación de Equipos - Lista de Precios Amoladoras y Requisitos

Cantidad	Total	Urgente
1	\$39.761	\$59.644
2	\$79.524	\$119.286
3	\$115.974	\$173.962
4	\$149.108	\$223.668
5	\$167.888	\$251.828
6	\$199.366	\$299.046
7	\$222.561	\$320.486
8	\$248.513	\$357.862
9	\$271.710	\$391.266
10	\$281.650	\$394.312
11	\$303.743	\$425.236
12	\$315.341	\$441.476
13	\$336.877	\$471.627
14	\$355.652	\$483.689
15	\$365.150	\$496.606
16	\$383.822	\$521.992
17	\$396.522	\$523.407
18	\$409.773	\$540.899
19	\$423.029	\$558.395
20	\$435.730	\$575.164

Nota 1: Valores con I.V.A. incluido.

Nota 2: Para cantidades mayores a 20 amoladoras SOLICITAR PRESUPUESTO.

Nota 3: Ante la NO APROBACIÓN de la inspección, y si se requiere una nueva inspección, se deberá abonar el total de la misma.

Nº	REQUISITO
1	ESTADO GENERAL
2	FISURAS/ ROTURAS Y Ó FALTANTES DE PIEZAS QUE COMPONEN LA HERRAMIENTA
3	CABLE Y FICHA DE ALIMENTACION (longitud mínima del cable 1.50 metros)
4	MANGO Y SEGUNDA EMPUÑADURA IZQ/DER Y SUPERIOR
5	PROTECTOR DEL DISCO
6	PULSADOR DE ENCENDIDO
7	DISPOSITIVO HOMBRE MUERTO
8	ARRANQUE PROGRESIVO
9	FRENADO RAPIDO
10	DISPOSITIVO ANTIVIBRATORIO
11	DISPOSITIVO DE TRABA DE EJE
12	LLAVE DE COLOCACION Y EXTRACCION DE ACCESORIOS
13	IDENTIFICACION HABILITANTE (DE LA LLAVE DE COLOCACION Y EXTRACCION DE ACCESORIOS)
14	PLANITUD DE LAS ARANDELAS DE AJUSTE DE DISCO (INFERIOR Y SUPERIOR)
15	ORIFICIOS PARA INSERCIÓN DE LLAVE DE AJUSTE Y DESAJUSTE EN LAS ARANDELAS DE AJUSTE DE DISCO
16	FUNCIONAMIENTO EN VACIO (RUIDOS, VIBRACIONES O TEMPERATURAS ANORMALES)
17	COMPONENTES Y/O PIEZAS REEMPLAZADAS
18	TRABA PROTECTOR DE DISCO