

## Verificación de Equipos - Lista de Precios Amoladoras y Requisitos

Cantidad	Total	Urgente
1	\$58.347	\$87.523
2	\$116.696	\$175.045
3	\$170.182	\$255.277
4	\$218.805	\$328.218
5	\$246.364	\$369.540
6	\$292.556	\$438.829
7	\$326.592	\$470.291
8	\$364.674	\$525.137
9	\$398.714	\$574.155
10	\$413.302	\$578.624
11	\$445.720	\$624.004
12	\$462.740	\$647.834
13	\$494.343	\$692.078
14	\$521.894	\$709.778
15	\$535.832	\$728.735
16	\$563.230	\$765.986
17	\$581.867	\$768.062
18	\$601.312	\$793.730
19	\$620.764	\$819.405
20	\$639.403	\$844.010

Nota 1: Valores con I.V.A. incluido.

Nota 2: Para cantidades mayores a 20 amoladoras SOLICITAR PRESUPUESTO.

Nota 3: Ante la NO APROBACIÓN de la inspección, y si se requiere una nueva inspección, se deberá abonar el total de la misma.

Nº	REQUISITO
1	ESTADO GENERAL
2	FISURAS/ ROTURAS Y Ó FALTANTES DE PIEZAS QUE COMPONEN LA HERRAMIENTA
3	CABLE Y FICHA DE ALIMENTACION (longitud mínima del cable 1.50 metros)
4	MANGO Y SEGUNDA EMPUÑADURA IZQ/DER Y SUPERIOR
5	PROTECTOR DEL DISCO
6	PULSADOR DE ENCENDIDO
7	DISPOSITIVO HOMBRE MUERTO
8	ARRANQUE PROGRESIVO
9	FRENADO RAPIDO
10	DISPOSITIVO ANTIVIBRATORIO
11	DISPOSITIVO DE TRABA DE EJE
12	LLAVE DE COLOCACION Y EXTRACCION DE ACCESORIOS
13	IDENTIFICACION HABILITANTE (DE LA LLAVE DE COLOCACION Y EXTRACCION DE
	ACCESORIOS)
14	PLANITUD DE LAS ARANDELAS DE AJUSTE DE DISCO (INFERIOR Y SUPERIOR)
15	ORIFICIOS PARA INSERCION DE LLAVE DE AJUSTE Y DESAJUSTE EN LAS ARANDELAS DE AJUSTE
	DE DISCO
16	FUNCIONAMIENTO EN VACIO (RUIDOS, VIBRACIONES O TEMPERATURAS ANORMALES)
17	COMPONENTES Y/O PIEZAS REEMPLAZADAS
18	TRABA PROTECTOR DE DISCO