



Verificación de Equipos - Lista de Precios Amoladoras y Requisitos

Cantidad	Total	Urgente
1	\$70.761	\$106.143
2	\$141.523	\$212.287
3	\$206.388	\$309.587
4	\$265.356	\$398.047
5	\$298.778	\$448.160
6	\$354.798	\$532.190
7	\$396.075	\$570.345
8	\$442.258	\$636.861
9	\$483.540	\$696.308
10	\$501.232	\$701.726
11	\$540.547	\$756.760
12	\$561.188	\$785.660
13	\$599.514	\$839.318
14	\$632.926	\$860.784
15	\$649.830	\$883.773
16	\$683.058	\$928.950
17	\$705.660	\$931.467
18	\$729.241	\$962.596
19	\$752.831	\$993.734
20	\$775.436	\$1.023.574

Nota 1: Valores con I.V.A. incluido.

Nota 2: Para cantidades mayores a 20 amoladoras SOLICITAR PRESUPUESTO.

Nota 3: Ante la NO APROBACIÓN de la inspección, y si se requiere una nueva inspección, se deberá abonar el total de la misma.

Nº	REQUISITO
1	ESTADO GENERAL
2	FISURAS/ ROTURAS Y Ó FALTANTES DE PIEZAS QUE COMPONEN LA HERRAMIENTA
3	CABLE Y FICHA DE ALIMENTACION (longitud mínima del cable 1.50 metros)
4	MANGO Y SEGUNDA EMPUÑADURA IZQ/DER Y SUPERIOR
5	PROTECTOR DEL DISCO
6	PULSADOR DE ENCENDIDO
7	DISPOSITIVO HOMBRE MUERTO
8	ARRANQUE PROGRESIVO
9	FRENADO RAPIDO
10	DISPOSITIVO ANTIVIBRATORIO
11	DISPOSITIVO DE TRABA DE EJE
12	LLAVE DE COLOCACION Y EXTRACCION DE ACCESORIOS
13	IDENTIFICACION HABILITANTE (DE LA LLAVE DE COLOCACION Y EXTRACCION DE ACCESORIOS)
14	PLANITUD DE LAS ARANDELAS DE AJUSTE DE DISCO (INFERIOR Y SUPERIOR)
15	ORIFICIOS PARA INSERCIÓN DE LLAVE DE AJUSTE Y DESAJUSTE EN LAS ARANDELAS DE AJUSTE DE DISCO
16	FUNCIONAMIENTO EN VACIO (RUIDOS, VIBRACIONES O TEMPERATURAS ANORMALES)
17	COMPONENTES Y/O PIEZAS REEMPLAZADAS
18	TRABA PROTECTOR DE DISCO